




d	Pod gwint	d₁	d₂	s	h	b
2	M2	2,1	4,4	0,5	1,2	0,9
2,5	M2,5	2,6	5,1	0,6	1,4	1
3	M3	3,1	6,2	0,8	1,9	1,3
3,5	M3,5	3,6	6,7	0,8	1,9	1,3
4	M4	4,1	7,6	0,9	2,1	1,5
5	M5	5,1	9,2	1,2	2,8	1,8
6	M6	6,1	11,8	1,6	3,8	2,5
7	M7	7,1	12,8	1,6	3,8	2,5
8	M8	8,1	14,8	2	4,7	3
10	M10	10,2	18,1	2,2	5,2	3
12	M12	12,2	21,1	2,5	5,9	4
14	M14	14,2	24,1	3	7,1	4,5
16	M16	16,2	27,4	3,5	8,3	5
18	M18	18,2	29,4	3,5	8,3	6
20	M20	20,2	33,6	4	9,4	6
22	M22	22,5	35,9	4	9,4	6
24	M24	24,5	40	5	11,8	7
27	M27	27,5	43	5	11,8	7
30	M30	30,5	48,2	6	14,2	8
33	M33	33,5	55,2	6	14,2	10
36	M36	36,5	58,2	6	14,2	10
39	M39	39,5	61,2	6	14,2	10
42	M42	42,5	68,2	7	16,5	12
45	M45	45,5	71,2	7	16,5	12
48	M48	49	75	7	16,5	12
52	M52	53	83	8	18,9	14
56	M56	57	87	8	18,9	14
60	M60	61	91	8	18,9	14
64	M64	65	95	8	18,9	14
72	M72	73	103	8	18,9	14
80	M80	81	111	8	18,9	14
90	M90	91	121	8	18,9	14