


d	l	Podziałka gwintu	b	d _c	k	s
M5	10	0,8	16	11,8	5,4	8
M5	12	0,8	16	11,8	5,4	8
M5	16	0,8	16	11,8	5,4	8
M5	20	0,8	16	11,8	5,4	8
M5	25	0,8	16	11,8	5,4	8
M5	30	0,8	16	11,8	5,4	8
M5	35	0,8	16	11,8	5,4	8
M5	40	0,8	16	11,8	5,4	8
M5	45	0,8	16	11,8	5,4	8
M5	50	0,8	16	11,8	5,4	8
M6	10	1	18	14,2	6,6	10
M6	12	1	18	14,2	6,6	10
M6	16	1	18	14,2	6,6	10
M6	20	1	18	14,2	6,6	10
M6	25	1	18	14,2	6,6	10
M6	30	1	18	14,2	6,6	10
M6	35	1	18	14,2	6,6	10
M6	40	1	18	14,2	6,6	10
M6	45	1	18	14,2	6,6	10
M6	50	1	18	14,2	6,6	10
M6	60	1	18	14,2	6,6	10
M6	70	1	18	14,2	6,6	10
M8	12	1,25	22	18	8,1	13
M8	16	1,25	22	18	8,1	13
M8	20	1,25	22	18	8,1	13
M8	25	1,25	22	18	8,1	13
M8	30	1,25	22	18	8,1	13
M8	35	1,25	22	18	8,1	13
M8	40	1,25	22	18	8,1	13
M8	45	1,25	22	18	8,1	13
M8	50	1,25	22	18	8,1	13
M8	60	1,25	22	18	8,1	13
M8	70	1,25	22	18	8,1	13
M8	80	1,25	22	18	8,1	13
M8	90	1,25	22	18	8,1	13
M8	100	1,25	22	18	8,1	13
M10	16	1,5	26	22,3	9,2	15
M10	20	1,5	26	22,3	9,2	15
M10	25	1,5	26	22,3	9,2	15

d	l	Podziałka gwintu	b	d _c	k	s
M10	30	1,5	26	22,3	9,2	15
M10	35	1,5	26	22,3	9,2	15
M10	40	1,5	26	22,3	9,2	15
M10	45	1,5	26	22,3	9,2	15
M10	50	1,5	26	22,3	9,2	15
M10	60	1,5	26	22,3	9,2	15
M10	70	1,5	26	22,3	9,2	15
M10	80	1,5	26	22,3	9,2	15
M10	90	1,5	26	22,3	9,2	15
M10	100	1,5	26	22,3	9,2	15
M10	110	1,5	26	22,3	9,2	15
M10	120	1,5	26	22,3	9,2	15
M10	130	1,5	32	22,3	9,2	15
M12	20	1,75	30	26,6	11,5	16
M12	25	1,75	30	26,6	11,5	16
M12	30	1,75	30	26,6	11,5	16
M12	35	1,75	30	26,6	11,5	16
M12	40	1,75	30	26,6	11,5	16
M12	45	1,75	30	26,6	11,5	16
M12	50	1,75	30	26,6	11,5	16
M12	60	1,75	30	26,6	11,5	16
M12	70	1,75	30	26,6	11,5	16
M12	80	1,75	30	26,6	11,5	16
M12	90	1,75	30	26,6	11,5	16
M12	100	1,75	30	26,6	11,5	16
M12	110	1,75	30	26,6	11,5	16
M12	120	1,75	30	26,6	11,5	16
M12	130	1,75	36	26,6	11,5	16
M12	140	1,75	36	26,6	11,5	16
M12	150	1,75	36	26,6	11,5	16
M14	30	2	34	30,5	12,8	18
M14	35	2	34	30,5	12,8	18
M14	40	2	34	30,5	12,8	18
M14	45	2	34	30,5	12,8	18
M14	50	2	34	30,5	12,8	18
M14	60	2	34	30,5	12,8	18
M14	70	2	34	30,5	12,8	18
M14	80	2	34	30,5	12,8	18
M14	90	2	34	30,5	12,8	18

Śruby z łbem sześciokątnym zmniejszonym z kołnierzem stożkowym gładkim DIN 6921, stal kl. 10.9, geomet



d	l	Podziałka gwintu	b	d _c	k	s
M14	100	2	34	30,5	12,8	18
M14	110	2	34	30,5	12,8	18
M14	120	2	34	30,5	12,8	18
M14	130	2	40	30,5	12,8	18
M14	140	2	40	30,5	12,8	18
M14	150	2	40	30,5	12,8	18
M16	30	2	38	35	14,4	21
M16	35	2	38	35	14,4	21
M16	40	2	38	35	14,4	21
M16	45	2	38	35	14,4	21
M16	50	2	38	35	14,4	21
M16	60	2	38	35	14,4	21
M16	70	2	38	35	14,4	21
M16	80	2	38	35	14,4	21
M16	90	2	38	35	14,4	21
M16	100	2	38	35	14,4	21
M16	110	2	38	35	14,4	21
M16	120	2	38	35	14,4	21
M16	130	2	44	35	14,4	21
M16	140	2	44	35	14,4	21
M16	150	2	44	35	14,4	21
M16	160	2	44	35	14,4	21
M16	180	2	44	35	14,4	21
M16	200	2	44	35	14,4	21
M20	35	2,5	46	43	17,1	27
M20	40	2,5	46	43	17,1	27
M20	45	2,5	46	43	17,1	27
M20	50	2,5	46	43	17,1	27
M20	60	2,5	46	43	17,1	27
M20	70	2,5	46	43	17,1	27
M20	80	2,5	46	43	17,1	27
M20	90	2,5	46	43	17,1	27
M20	100	2,5	46	43	17,1	27
M20	110	2,5	46	43	17,1	27
M20	120	2,5	46	43	17,1	27
M20	130	2,5	52	43	17,1	27
M20	140	2,5	52	43	17,1	27
M20	150	2,5	52	43	17,1	27
M20	160	2,5	52	43	17,1	27

d	l	Podziałka gwintu	b	d _c	k	s
M20	180	2,5	52	43	17,1	27
M20	200	2,5	52	43	17,1	27

Śruby z łbem sześciokątnym zmniejszonym z kołnierzem stożkowym gładkim DIN 6921, stal kl. 10.9, geomet